

# BA 118 & CEAM

## MORTS EN SERVICE AERIEN

### LE MUR DU SOUVENIR



**Christian LEVAUFRE**

# MORTS EN SERVICE AERIEN

## LE MUR DU SOUVENIR

Ce document, inédit, synthétise l'ensemble des informations connues à ce jour sur les accidents aériens qui ont endeuillé la base aérienne de Mont de Marsan.

Il englobe les morts en service aérien commandé, les morts à l'occasion du service lors de manifestations aériennes et les simples passagers.

C'est pourquoi, dans la première partie de ce chapitre, on ne trouvera que la liste chronologique des personnels ayant appartenu à la base aérienne ou au CEAM.

Dans une deuxième partie sont répertoriés d'autres accidents aériens survenus aux alentours de Mont de Marsan sans que des personnels affectés sur la BA 118 n'en aient été les victimes.

Les sources proviennent :

- des archives de l'Armée de l'Air au Service Historique de la Défense (Château de Vincennes)
- des archives du BARAA 24.501 à Dijon
- des archives de l'Espace Rozanoff
- des archives de sites dédiés sur Internet
- des archives et des témoignages de particuliers
- de mes archives personnelles

J'ai fait de mon mieux pour restituer les faits, en fonction de la compréhension que je pouvais en avoir.

Merci à tous ceux qui m'auront aidé et soutenu dans ce travail de recherche.

Naturellement l'erreur ou l'oubli reste possible et, dans ce cas, j'attends du lecteur qu'il me contacte soit personnellement ([levaufre.christian@neuf.fr](mailto:levaufre.christian@neuf.fr)) soit par le biais de l'Espace Patrimonial Rozanoff, le musée de la Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan ([espace.rozanoff@gmail.com](mailto:espace.rozanoff@gmail.com))

C'est grâce à ces remarques que ce document pourra évoluer.

Le document est également visible en ligne sur le site de l'AA-CEAM :

**<http://aa-ceam.fr/2012-12-16-00-11-20/morts-en-service-aerien>**

Le 19 mai 2008 la base aérienne 118 inaugurait le mur du souvenir. En effet, si depuis sa renaissance après la seconde guerre mondiale, l'existence de la base aérienne / CEAM avait été ponctuée d'accidents dramatiques mettant en cause des personnels ou des équipages qui y étaient stationnés, il avait bien fallu se rendre à l'évidence il n'y avait pas de lieu pour leur rendre hommage.

Jean-Jacques Petit (peintre de l'air) et César Cépéda avaient assuré la réalisation du décor de ce pan de mur situé à l'entrée de l'espace patrimonial Rozanoff. Une fresque allégorique représentant un ciel bleu parsemé de nuages blancs où, depuis un coin du paradis, les anges veillent sur le pilote ou le parachutiste d'essai.



Au vu d'un fichier fourni par le Service Historique de la Défense, une plaque commémorant chacun des évènements a été fixée au mur.



Pour certains d'entre eux, les lieux et les circonstances sont connus, pour d'autres ils restent encore auréolés d'un halo de mystère.



Un nouveau mur du souvenir a été construit à proximité de la stèle du colonel Rozanoff. Les anciennes plaques y ont été transférées. Trois nouvelles y ont été intégrées à la mémoire des aviateurs morts en service aérien quand le CEAM était encore basé à Reims avant son transfert (via Orléans) à Mont de Marsan en 1945.

## 14 février 1936 : Stainville (Meuse)

Sergent-chef Joseph Zion (pilote) - Sergent-chef Roger Viole (observateur)



*La stèle lors de sa création et aujourd'hui  
L'acte de décès des deux aviateurs-Crédit : Didier Ménard*

En l'absence de dossiers d'enquête, on ne sait que peu de chose sur cet accident.

On sait cependant que le 22 novembre 1934, le sergent Zion avait été déjà victime d'un premier accident que relate le lendemain l'édition Rennaise du journal Ouest-Éclair :

*« Près de Reims, un avion militaire heurte une ligne électrique et s'abat dans un champ. Quatre blessés... »*

*Un avion de la douzième demi-brigade aérienne de Reims, piloté par le sergent Joseph Zion et occupé par trois autres militaires participant à des manœuvres aériennes dans la banlieue rémoise, navigant en plein brouillard, a heurté un fil neutre d'une ligne électrique à haute tension et s'est abattu dans un champ.*

*L'appareil a été entièrement brisé. Trois occupants sont blessés plus ou moins légèrement, mais le pilote Zion est sérieusement atteint à une jambe...*

S'agissant de l'accident mortel du 14 février 1936, l'éloge funèbre fait par le capitaine Barbetou, leur chef d'escadrille nous apprend que : *« les deux hommes ont trouvé en plein vol une mort glorieuse pendant l'accomplissement d'une mission de reconnaissance à haute altitude à 8000 mètres au-dessus de Stainville (Meuse) ».*

Les témoins prétendent que l'appareil (Un « Mureaux » portant le numéro 36) aurait perdu une aile voire les deux. Compte tenu de l'altitude élevée, plusieurs hypothèses ont été soulevées :

- Soit le vol sans masque à oxygène a entraîné une perte de connaissance du pilote entraînant une assiette à piqué et la perte d'une ou deux ailes par excès de vitesse.

- Soit l'avion a d'abord perdu son aile entraînant un départ en vrille. Pour les deux malheureux ZION et VIOLE, leurs parachutes n'ont pas été commandés à l'ouverture, ce qui accréderait l'hypothèse d'un malaise. L'un d'eux s'est accroché à l'extérieur de la carlingue, sa sangle ayant été retrouvée déchirée.




Photo du Sgc Zion  
L'Express – Edition de Toulouse du  
15/04/1936

Bien que n'étant pas originaire du sud-ouest, Joseph Zion est enterré au cimetière de Biscarrosse (tombe 3205).



Photo : E. Levaufre

**- 20 juillet 1936 : Colline de Montgueux (Aube).**

- Adjudant Jean Allayrat (pilote) - Né le 22/04/1908 à Paris (14eme)
- Lieutenant-colonel Louis Thédenat (navigateur)

Au cours d'un vol de nuit le Mureaux 117 n° 167 du CEAM s'écrase vers 22h15 sur la colline de Montgueux qui domine la région de Troyes et se trouve à proximité de l'aérodrome de Barberey. Les deux membres d'équipage sont tués, écrasés dans leur avion qui s'est retourné.

Les conditions exactes du crash sont inconnues : Selon la Tribune de l'Aube, le journal local, au vu des mauvaises conditions météo (pluie abondante) l'appareil aurait : - soit cherché à descendre sous la couche pour se poser à Barberey mais aurait percuté la colline - soit aurait

tenté un atterrissage en campagne sur le flanc de la colline mais la dénivellation trop forte aurait entraîné son retournement...



- **30 août 1938 : Cernay les Reims.**

Cote SHD : 2 B 137

Adjudant Louis Desruelles (pilote) - Lieutenant de Bailliencourt du 8eme Régiment de Dragons, détaché au CEAM (observateur)

La mission est simple : renseigner le commandement des troupes à terre sur la progression d'une colonne motorisée circulant de nuit, tous feux éteints, sur un itinéraire balisé. À bord de l'avion MUREAUX 115 n° 25 l'équipage doit préciser l'altitude limite de visibilité du balisage en volant à très basse altitude (entre 200 et 500 mètres sol). Vers 1h30 du matin, à un kilomètre à l'est de Cernay les Reims, l'appareil heurte le sommet des arbres, puis la colline, capote et prend feu suite à l'explosion de son réservoir. L'observateur est tué sur le coup, le pilote décède quelques heures plus tard à l'hôpital de Reims suite à l'amputation des deux jambes.

Détails des lieux du crash



L'inauguration a eu lieu le 3 juin 2013, à l'occasion de l'anniversaire des 80 ans du CEAM.





*Photos : Crédits BA 118 et collection personnelle*



Voici, classée par ordre chronologique, la liste de ces évènements tragiques :

## Première partie - Les personnels de la base

### 1) 26 janvier 1946 sur la base de Mont de Marsan – Morane 502 :

Cote SHD : 2013 ZL 4/751



Photos : Crédits André Vives et collection personnelle

*Ce samedi là, le capitaine Lafargue partait à la retraite.*

*Après le déjeuner, le capitaine Moret lui a proposé d'aller faire un tour d'avion sur le Morane 502 « Criquet », la version française trois places du « Fieseler Storch » allemand. Il restait une place de libre comme passager mais parmi le personnel présent (appelés ou engagés) personne ne semblait fana. La porte du fond du hangar s'est alors ouverte sur le sous-lieutenant Thiébaud. Sans hésitation il s'est porté volontaire...*

*Un témoin affirmera avoir vu l'avion se reposer en bout de piste. Peut-être pour laisser les commandes au capitaine Lafargue comme cadeau de départ ?*

*A 15h20 l'avion accroche la cime des arbres, s'écrase au sol et prend feu immédiatement à 700 mètres au nord ouest du terrain de Mont de Marsan.*

*Le Cne Moret était un as de la guerre 39-45 : Titulaire de 7 victoires aériennes et de 11 citations, il totalisait 3000 heures de vol. Pilote au GC II/5, l'une de ses citations lui vaut l'attribution de la croix de guerre avec palme sur demande du commandant du GC "La Fayette", le commandant Rozanoff. C'est ce qui explique probablement sa présence au CEAM de Mont-de-Marsan, Rozanoff aimait s'entourer de ses anciens pilotes dont il avait pu apprécier la valeur.*


*Victimes : 3 morts*

*Capitaine Charles Lafargue - né le 04.06.1894 à Lamothes (40)*

*Capitaine Antoine Moret - né le 01.07.1912 à Castellones (47)*

*Sous-lieutenant Paul Thiébaud - né le 17.02.1908 à Toul (54)*

Document : Crédit SHD



## **2) 08 avril 1946 à Mont de Marsan (lieu-dit Dauga en bordure ouest de la piste) – Vol d'entraînement à bord du STAMPE SV4C N°80 :**

Cote SHD : DE 2011 ZL 8/601

*Ingénieur chimiste dans le civil, le capitaine Rivayrol avait été intégré dans les cadres d'active de l'Armée de l'Air au cours de la seconde guerre mondiale. Pilote confirmé, il avait d'ailleurs pris part aux derniers combats pour la libération de la poche de Royan l'année précédente. C'est pour ces opérations qu'il recevra la légion d'honneur et la croix de guerre à titre posthume.*

*Le ciel est clair et le vent faible cet après midi là lorsqu'à 16h45 le capitaine Rivayrol décolle avec son passager pour une séance d'entraînement sur le Stampe. Il exécute quelques figures d'acrobatie pendant environ 15 minutes, puis il se pose en bout de piste et sans couper le moteur, il change de passager.*

*Le capitaine et l'adjutant-chef Mirat redécollent vers 17h00 pour une nouvelle série de figures acrobatiques.*

*A 17h25, l'avion s'écrase au terme d'une virille à plat de 400 mètres. Aucun problème technique n'ayant pu être décelé dans les restes de l'appareil, hormis le reproche d'une altitude de sécurité trop basse pour ce type de vol, la cause directe du crash restera indéterminée.*


Amené à l'hôpital de Mont de Marsan, le capitaine Rivayrol y mourra d'une fracture du crâne à 23h00 le soir même.

L'Adjudant-chef Georges Mirat (mécanicien-chef de hangar au service des transports et liaisons) aura plus de chance et survivra à ses blessures.


Victimes : 1 mort – 1 blessé

Capitaine Henri Rivayrol - né le 08.06.1910 à Montauban.

Adjudant-chef Georges Mirat - (Pas de dossier)



Documents : Crédit SHD



**3) 24 mars 1948 à Mont de Marsan – Morane Saulnier 472 « VANNEAU » n°20 du CEAM :**

Cote SHD : AI 100 E 13833

A l'occasion d'un exercice de poursuite à 1100 mètres d'altitude entre 3 avions en patrouille (MS 472 numéros 15, 19 et 20), le chef de patrouille (Lt Bouton) voit successivement décrocher chacun de ses ailiers.

S'étant assuré que l'avion n° 20 (ailier gauche) avait repris son vol normal, il se dirige alors vers le terrain pour y raccompagner son ailier droit dont l'appareil connaît des problèmes mécaniques et n'est pas équipé de radio. Après s'être assuré du posé prioritaire de son ailier droit, le chef de patrouille essaie de contacter par radio son ailier gauche resté sur zone. N'obtenant pas de réponse, il se décide à atterrir.

L'avion du sous-lieutenant Palueau sera retrouvé à 8 kilomètres au nord du terrain. Les témoins

*diront l'avoir vu percuter le sol en piqué et vrille verticale suite à un nouveau décrochage.*

*Volets sortis en position décollage pour une raison inconnue, malgré une commande de profondeur en position cabré, le pilote ne réussira pas à redresser l'appareil.*

*Cet accident obligera le CEAM à modifier les consignes d'utilisation du MS 472 dont certaines configurations de vol, normales sur un autre appareil, pouvaient s'avérer dangereuses sur le « Vanneau » pour un pilote non averti.*


*Victimes : 2 morts*

*Sous-lieutenant Robert Palueau né le 16.10.1925 à Cholet (49) - Pilote*

*Caporal-chef Eugène Gasnier né le 30.08.1926 à Preaux (53) – Mécanicien*



Photo : Crédit Espace Rozanoff



#### **4) 23 juillet 1948 à Bougue (40) - Heinkel 162 n°1 :**

*Cote SHD : AI 100E 13834*

*Dans le but de développer leur expérience du pilotage, les premiers pilotes du CEAM avaient pour consigne de voler sur tous les types d'appareils disponibles. Héritage des premiers prototypes allemands d'avions à réaction, le Heinkel 162, véritable lampe à souder volante, avait la réputation d'être instable et difficile à piloter.*

*Quelques exemplaires récupérés à la fin de la guerre, avaient été livrés au CEAM pour expérimentation.*

*Ce vendredi-là avait lieu une présentation de l'avion aux officiers du cours supérieur d'Etat-Major.*

*Après des essais au sol normaux, l'avion décolle péniblement à l'extrémité Est de la piste mais ne réussit pas à prendre de l'altitude.*

*Il vole environ 1 minute avec le train sorti puis amorce un léger virage à gauche pour essayer de rejoindre une clairière et tenter un atterrissage en campagne. Malheureusement, en manque de vitesse, il décroche, s'écrase au sol et prend feu. Il est 11h35.*

*Ce crash<sup>1</sup> à 3 kilomètres en bout de la piste de Mont de Marsan coûte la vie au capitaine Schlienger<sup>2</sup> et met fin aux essais sur cet appareil.*

*Selon l'enquête, l'accident serait dû à une défaillance de poussée du réacteur liée à une panne du*

<sup>1</sup> Voir témoignage de Guy Meunier : <http://aa-ceam.fr/PDF/Glorieux%20Anciens/Pierre%20Meunier-Bio-mai2020.pdf>


<sup>2</sup> Arrivé au CEAM depuis le 2 juin 1947, il commandait la Division Instruction depuis le 1<sup>er</sup> mai 1948.

dispositif de commande électrique du cône de tuyère.

Le 31 juillet de l'année suivante, les deux derniers avions restants (sur le lot des cinq attribué à la France) sont réformés ...

Victime : 1 mort

Capitaine Georges Schlienger - CEAM - né le 26.04.1917 à Makiewska (Russie)



Heinkel 162 à Mont de Marsan en 1947  
Photos : Crédit SHD-Fonds Auguste Dauby



1946 : Lt Schlienger (casque sous le bras)  
Photo : Crédit SHD - Fonds Dufetel



Document : Crédit SHD

**RAPPORT D'ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRIEN**

— VOTRE DIRIGÉE — VOTRE HÉRARCHIQUE — VOTRE ADMINISTRATIVE —

DESTINATAIRE (à compléter avec l'adresse de l'organisme destinataire) : ...

Exemplaire N° 3, 4, 5 et 6 destinés à :

**A - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

1. Date de l'événement : 23-7-1948

2. Lieu de l'accident : ...

3. Nature de l'accident : ...

4. Détails du vol : ...

**B - RENSEIGNEMENTS SUR L'APPAREIL**

| Modèle | Type     | Matricule | Numéro de série | Année de construction | Statut de l'appareil | Statut de l'équipage |
|--------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| He 162 | Chasseur | ...       | ...             | ...                   | ...                  | ...                  |

Bien que l'accident ait eu lieu en fin de matinée le vendredi 23 juillet, les obsèques sont célébrées dès le lendemain matin dans l'église de la Madeleine.

Journaux Sud-Ouest des 24 et 26 juillet 1948

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ré élus                | 79.2  |
| parfaite-              | 09.9  |
|                        | 028.3 |
| E                      | 178.7 |
|                        | 135.4 |
| Un avion à réaction    | 073.7 |
| Heinkel s'écrase       | 038.9 |
| près de Mont-de-Marsan | 259.0 |
| LE PILOTE EST TUE      | 101.5 |
|                        | 058.8 |
|                        | 048.1 |
| La di-                 |       |
| centrale               |       |
| les dé-                |       |
| annexa                 |       |
| jeté de                |       |
| souterr-               |       |
| me per-                |       |
| les four-              |       |
| autres                 |       |
| en plein               |       |
| surveill-              |       |
|                        |       |
| ERE                    |       |
| ient de                |       |
| confère                |       |
| semble                 |       |
| organe                 |       |
| numéro                 |       |
| juillet,               |       |
| ditusé                 |       |
| enta de                |       |
| Mont de                |       |

Mont-de-Marsan, 24 juillet. — Un très grave accident s'est produit à 3 kilomètres de Mont-de-Marsan, hier, vers midi : un avion à réaction « Heinkel », du centre d'expériences militaires, a percuté au sol, près du village de Bouguis. L'avion a immédiatement pris feu. Le capitaine Eschlienger a été carbonisé. Deux hectares de landes non boisées ont brûlé. On pense que cet accident est dû à une baisse de régime de l'avion. Une enquête est ouverte.

Le capitaine Eschlienger était marié, père d'un enfant et en attendait un second. Agé de 31 ans, il avait fait une brillante campagne de guerre en Afrique du Nord, en Italie, en France. Il était titulaire de vingt et une missions de reconnaissance. Blessé en opérations, il était décoré de plusieurs citations.

**MONT-DE-MARSAN**

**Les obsèques du capitaine Eschlienger**

Après les fêtes de la Madeleine

Après les fêtes de la Madeleine

Conté. — MM. les Capitaines Lévesque (époux Despouy), tout près de leur départ, leurs bras, au plus tard le 23 juillet.

Après ce décès, la société sera dissoute. Elle a été créée le 23 juillet 1948.

La Maison ALBERT sera fermée tout le mois d'août

Prochainement, le week-end sera fermé pour tous les jours de la semaine, à partir du 10 août. Mais, pour le 10 août, il y aura un jour de fermeture.

Après les fêtes de la Madeleine, les commandes enregistrées à partir du 23 juillet seront traitées dans les 10 premiers jours de septembre.

Si le reste que quelques places restent, ainsi que mes articles, je m'engage à les vendre à un prix de 10.000 francs pour chacune au total.

ALBERT, Couture-Tailleur 21, rue Pasteur (sur l'avenue), à MONT-DE-MARSAN. Téléphone 333-48.

**L'ÉTOILE À PARIS.** — Les Montois désirent accompagner l'étoile sportive à Paris pour le centenaire de la Fédération des patronages, au plus tard le 10 août, afin de faire inscrire d'urgence.

Le reste que quelques places restent, ainsi que mes articles, je m'engage à les vendre à un prix de 10.000 francs pour chacune au total.

ALBERT, Couture-Tailleur 21, rue Pasteur (sur l'avenue), à MONT-DE-MARSAN. Téléphone 333-48.

**Un banquet a marqué la renaissance de l'Amicale des anciens élèves du lycée Victor DURUY**

Fondée le 28 septembre 1936, l'association des anciens élèves du lycée de Mont-de-Marsan est née d'un idéal d'amitié et de solidarité suivi par ses animateurs successifs et elle a vu poindre un avenir qui lui a été décerné à titre posthume.

Après une interruption inévitable, il appartient à des jeunes de reprendre le flambeau des mains de leurs aînés et d'assurer la direction active d'une association que chaque génération, issue du lycée, veut ranimer chaque année.

C'est aujourd'hui chose faite: la réunion générale et le banquet traditionnel ont marqué un virage dans la reprise d'une activité rouvert par la grande majorité des anciens élèves.

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

La séance est ouverte par M. Jean-Louis Lacoste, qui félicite les camarades présents d'être venus aussi nombreux, et remercie tous ceux qui ont bien voulu l'aider à organiser cette journée.

Puis M. Jean Lacoste, président de l'ancien bureau, rappelle les buts poursuivis par l'association dans le passé, souligne les difficultés rencontrées à satisfaire, expose les raisons de l'association à des éléments assésants que tous les camarades seront heureux d'appuyer de leur dévouée fidélité.

Après avoir remercié dans l'ordre unanime de tous les assistants, les divers postes commu-

Le cercueil, porté par les camarades du disparu, passe devant le hall d'honneur des militaires du C.E.A.M.

Les obsèques du capitaine Eschlienger, décédé tragiquement vendredi dans un accident d'aviation, ont eu lieu samedi matin, à Mont-de-Marsan.

Le cercueil, revêtu d'un drap tricolore, et posé sur un tracteur du C. E. A. M., a quitté l'hôpital à 10 h. 30, suivi par le colonel représentant le général commandant la 1<sup>re</sup> région aéro-militaire, le lieutenant-colonel Longuet, directeur du C. E. A. M., M. M. Paillet, représentant M. Robert Besson, maire, de nombreux membres de la population civile, au premier rang desquels on remarquait Mme André Dupuyron, présidente de l'Aéro-Club et des Ailes Montois, ses époux.

Après la cérémonie religieuse, célébrée en l'église de la Madeleine par M. le chanoine Beaumont, archevêque de Mont-de-Marsan, le cortège s'est dirigé vers le cimetière, où une foule nombreuse.

Devant la tombe, le lieutenant-colonel Longuet a prononcé une allocution.

**AÉRO-CLUB DU BERN ET CHARLES MACE**

**Un nouveau record local battu**


Vous ne savez pas que le vol à voile avait repris son activité ? Devant de nombreux personnes, dimanche, les planeurs venaient après le long arrêt de l'hiver.

Journée magnifique pour la réouverture de cette section. M. Jean-Louis Lacoste, président de l'association, a été élu président de cette section. M. Jean-Louis Lacoste, président de l'association, a été élu président de cette section.

**ÉCOLE DE GARÇONS DES ARMÉES**

Enfin par le soleil qui brille, et une fois de plus magnifique, par les conditions exceptionnelles favorables au vol à voile.



Après les opérations préparatoires, le premier vol était effectué par le « C23 S » lancé au bord du monticule du club. M. Jean-Louis Lacoste, président de l'association, a été élu président de cette section.



Caveau communal du cimetière du Centre

Un article de presse du lundi 26 juillet relate cette cérémonie. Le cercueil est alors inhumé provisoirement dans le caveau communal du cimetière du Centre. Les deux articles du journal Sud-Ouest ainsi que le registre des Pompes Funèbres font tous la même erreur dans l'orthographe du nom de famille : Eschlienger au lieu de Schlienger. Ainsi que l'indiquent les mentions du registre du cimetière, la dépouille est ensuite exhumée et « transportée dans sa famille ». Après recherches, son épouse résidait alors 77 bis boulevard Gambetta à Nice. (Fichier AIR-Cote AC40 R 4028 SHD-Caen)

Sa tombe a été retrouvée dans le carré militaire du cimetière Caucade à Nice où il a été réenterré le 05/08/1948.



## 5) 25 janvier 1950 - Garein (Landes) - Vampire Mk 1 - TG N°342 - CTAR

Cote SHD : AI 100 E 1602

Affecté à l'État-major de la Défense Aérienne du Territoire à Versailles, le commandant Maurice Guérin est l'un des premiers stagiaires à venir effectuer sa transition Hélice/Réacteur au sein du Centre de Transformation sur Avion à Réaction de la base aérienne de Mont-de-Marsan.

Le 25 janvier 1950 à 15h23, il décolle avec l'indicatif « Lubet 26 » comme équipier de l'adjudant Elie Buge pour effectuer l'exercice numéro 17 de sa formation en vol sur l'axe de la route Roquefort-Captieux.

L'appareil est un Vampire Mk 1 avec une autonomie en pétrole de l'ordre de 45 minutes seulement.

La météo est favorable mais il perd le visuel sur son chef de patrouille. Malgré les instructions données par son leader et plusieurs contacts radio avec la tour de Mont-de-Marsan ou le centre de contrôle « Sauternes », il n'arrive pas à retrouver le chemin du terrain.

Pressentant une prochaine panne de carburant il quitte rapidement son altitude de 20000 pieds pour chercher un terrain propice à un atterrissage en campagne.

Prêt à se poser sur le ventre, il fait plusieurs cercles à basse altitude dans le sud de Garein mais sans volets sortis, avec une vitesse trop faible, l'appareil décroche, percute verticalement le sol, explose et prend feu. Il est 16h15.

Les secours arrivés sur place 45 minutes plus tard ne peuvent que constater le décès.

Suite à cet accident les règles concernant le niveau d'entraînement et l'état physique des pilotes avant leur arrivée comme stagiaires au CTAR seront renforcées.

Victime : 1 mort

Commandant Maurice Guérin né le 25/09/1917 à Levallois-Perret (92)



Crédits photos :  
Espace Rozanoff  
Ch. Levaufre  
BA 118



La nouvelle plaque a été inaugurée le 7 mai 2018 en présence de la famille de Maurice Guérin

Pour des raisons inconnues, il n'y avait pas sur le « Mur du souvenir » de la BA 118 de Mont-de-Marsan une plaque au nom du Commandant Maurice Guérin.

Grâce à l'action des membres de l'AA-CEAM et de l'Espace Patrimonial-Rozanoff (le musée de la BA118) l'erreur a été corrigée et une nouvelle plaque a été officiellement inaugurée le 7 mai 2018 en présence d'une douzaine des membres de sa famille dont ses deux enfants.

Faisant suite à cette cérémonie, la municipalité de Garein a proposé la construction d'une stèle à proximité du lieu du crash. Mise en place le 7 janvier 2021, elle attend encore à ce jour son inauguration officielle.



*Stèle du Cdt Guérin - Garein - (Profil : César Cépéda/Texte et photo : Ch. Levaufre)*

**6) 29 décembre 1953 - Pic de Costabonne - Nord 2501 F-SDAC n°2 - CEAM :**

*Cote SHD : AI 100 E 1624*

*Ce soir là, en pleine tempête sur les Pyrénées, le Nord 2501 F-SDAC n°2 du CEAM s'écrase au col d'El Pal sur le versant espagnol du Pic de Costabonne. Malgré la mise en place de nombreux moyens tant aériens que terrestres et une collaboration franco-espagnole exemplaire, l'épave ne sera découverte que le 5 janvier 1954 par une équipe de secours de la garde civile espagnole. Les recherches seront perturbées par de nombreux témoignages de bruits de moteur d'avion, entendus la nuit du crash, qui conduiront les équipes sur de fausses pistes dans de fausses directions.*

*Les sauveteurs ne retrouveront aucun survivant.*

*Dans le cadre de l'expérimentation des Nord 2501 par le CEAM et plus particulièrement pour mener à bien une mission expérimentale en AOF et AEF, l'appareil avait quitté Mont de Marsan le 8 décembre 1953 à destination de Dakar.*

*Le 29 décembre il était sur le chemin du retour via Tessalit et Alger. A 19h23 TU, il redécollait donc de « Maison Blanche » pour Toulouse-Francazal où devait avoir lieu le passage en douane du retour en métropole.*

*Plusieurs montres bloquées lors du crash permettront d'en fixer l'heure à 22h20. Une mauvaise estimation de la force du vent aurait conduit l'appareil à débiter trop tôt une descente vers Toulouse. Se croyant déjà au dessus de la plaine de Perpignan, alors qu'il survolait encore les pics des Pyrénées, il avait amorcé une descente fatale vers 2000 mètres. Ce fut le dernier contact radio établi avec Mont de Marsan, il était 22h19.*

*Voici également à ce sujet les quelques lignes de témoignage du colonel Jean Adias extraites du chapitre consacré à « Notre vieux camarade, le Nord Atlas » dans son fascicule « Au revoir, les copains » :*

*« Par la suite il y eut un autre accident dans lequel l'avion non plus n'était pour rien. C'était l'une des premières têtes de série. Je crois que c'était un équipage de Mont de Marsan. Il rentrait pour les fêtes de Noël. Cela devait être dans les années 1950. Sur la méditerranée il faisait un temps absolument épouvantable à tel point que les lignes maritimes et les compagnies aériennes avaient stoppé toutes les traversées et tous les vols.*

*Mais il faut les comprendre : l'équipage était parti depuis plusieurs semaines en Afrique pour faire des expérimentations de vol en atmosphère tropicale. Ils étaient pressés de revoir leur famille. Malheureusement, de nuit, trompés par ce mauvais temps, ils percutèrent le Canigou, cette montagne au sud de Perpignan qui, pendant longtemps d'ailleurs, a été la cause de bien des accidents. »*

*Victimes : 11 morts (Tous du CEAM sauf les deux personnels civils)*

*Commandant André Auffret : Pilote - né le 05.10.1918 à Rumengol (29)*

*Lieutenant André Delsahut : Co pilote - né le 05.01.1924 à Paris (13eme)*

*Capitaine Roger Kerrien : Radio navigateur - né le 31.03.1917 à Toulon (83)*

*Lieutenant André Jean Bordes : Officier navigateur - né le 04.05.1920 à Pouydesseaux (40)*

*Adjudant René Valy : Mécanicien navigant - né le 30.03.1924 à Paris*

*Sergent Pierre Castera : Mécanicien - né le 31.10.1927 à Lectoure (32)*

*Sergent Henri Latreille : Mécanicien - né le 06.12.1927 à Terrasson (24)*

*Sergent Louis Pasquinelli : Mécanicien - né le 13.11.1926 à Nice (06)*

*Le capitaine Jean Tassa : Officier mécanicien - né le 29.10.1920 à Camaret-sur-mer (29) était passager sur ce vol.*

Georges Le Minor (metteur au point à la SNECMA) et Jean Savean (metteur au point à la SNCAN), personnels civils dont les noms ne figurent pas sur la plaque, disparaîtront aussi dans ce crash.



Photo : Crédit Espace Rozanoff



Documents et photo: Crédit SHD



L'épave du N 2501 près du col du Géant

7) 31 août 1954 à Pau - Crash du MD 450 N° 140 F-SDCY du CEV Brétigny détaché au CEAM :

Cote SHD : AI 100 E 1630




Photo : Crédit Espace Rozanoff - Carte : Crédit SHD

Lors du premier vol d'expérimentation sur la piste en herbe de Pau-Pont Long du prototype de l'Ouragan à train diablo et parachute frein (dit BAROUGAN), le parachute se déploie intempestivement au décollage. Le pilote n'arrive pas à le larguer et se crashe dans l'axe à environ deux kms du terrain au lieu dit Poey. Il est 15h50.

L'endroit est marécageux, les secours s'embourberont avant de pouvoir accéder au lieu de l'accident.

Ni les témoins sur place, ni le pilote encore conscient n'arriveront à ouvrir la verrière bloquée. Il mourra pendant son transfert à l'hôpital.

Cet accident sera à l'origine de la modification du système de largage des verrières et de la normalisation des moyens de secours sur les terrains

Victime : 1 mort

Lieutenant Yves Tourangin - Pilote - CEAM - né le 14 mars 1922 à Sainte-Radegonde (37)



**8) 25 novembre 1954 (11h01 TU) à Eschau (Bas-Rhin) - Crash du Nord 2501 n°3 F-SDDX (CEAM) :**

*Cote SHD : AI 100 E 1632*



Photo : Crédit Espace Rozanoff

*Une mission classique de transport de matériel entre Mont de Marsan et Lahr en Allemagne. La visibilité est mauvaise et après une descente rapide, le pilote passe en vent arrière, sort le train et les volets, puis souhaite remettre un peu de gaz pour maintenir l'avion en palier. Il demande alors au mécanicien d'afficher 2400 tours/mn sur les deux moteurs mais le moteur gauche ne veut pas dépasser les 1850 tours/mn. Toutes les manœuvres tentées resteront inefficaces et l'avion lourdement chargé perdra lentement de l'altitude jusqu'à heurter la cime des arbres et s'écraser contre une maison.*

*L'hypothèse retenue sera celle d'un refroidissement trop rapide des culasses du moteur Hercules.*

*Victimes : 2 morts - 4 blessés graves - 3 blessés légers (Tous CEAM)*

*Tués :*

*Capitaine Jean Ratel : Pilote – né le 10 03 1920 à Seignelay (89)*

*Adjudant René Thibault : Mécanicien navigant – né le 21 10 1924 à Châlons-sur-Marne (52)*

*Blessés graves :*

*Cne Pierre Lassouquère - Copilote*

*Cne René Krauth - Navigateur*

*Sgc Bougerolle - Radio navigateur*

*Cdt Roger Borrel – Passager*

*Blessés légers :*

*Cne Robert Voise - Passager*

*Cne Pierre Gaillac - Passager*

*Lt Lucien Brigot - Passager*



Un des moteurs  
cale au moment  
de l'atterrissage

# UN AVION MONTOIS S'ECRASE PRÈS DE STRASBOURG

**2 morts, 6 blessés**

Strasbourg. — Un terrible accident d'aviation a coûté la vie à deux officiers de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Six autres sont plus ou moins grièvement blessés.

Hier matin, un bimoteur militaire « Nord-2500 » s'envolait du grand aérodrome landais, à destination de l'Allemagne. Lourdemont, chargé de matériel qu'il devait transporter à Lahr, sur la rive droite du Rhin, l'appareil avait à son bord huit hommes d'équipage, tous officiers.

Il avait traversé toute la France sans encombre. A midi, il prit contact avec la tour de contrôle de l'aérodrome de Lahr, à une dizaine de kilomètres du Rhin, et amorça un virage pour atterrir.

### Un moteur cale

A ce moment, un moteur cala. L'appareil, rapidement, piqua vers le sol et, malgré les efforts déployés du pilote, alla s'écraser dans un versant, sur le territoire de la commune d'Eschau, à 10 kilomètres de Strasbourg.

### Les secours

La population accourut de tous côtés et organisa immédiatement des secours. On retrouva des débris informes de l'avion, les cadavres du pilote et de l'aide-pilote. Seul, le chef de bord est miraculeusement sorti indemne de la catastrophe. Les six autres aviateurs sont grièvement blessés.

Le général Rößelin, gouverneur militaire de Strasbourg, s'est rendu sur les lieux de l'accident, ainsi que M. Graff, directeur du cabinet du préfet du Bas-Rhin.

LA NOUVELLE REPUBLIQUE  
DE BORDEAUX ET DU SUD OUEST  
26 NOVEMBRE 1954

Document : Crédit Espace Rozanoff  
Photos : Crédit SHD




9) 21 avril 1955 (10h07 TU) sur la piste de la BA 118 à Mont de Marsan – Crash du Mistral SE 535 n°99 (CEAM).

Cote SHD : AI 100 E 1638

Pilote sur Spitfire au sein des FAFL puis de la RAF, il participe à la bataille d'Angleterre avant d'être abattu au-dessus de la France le 3 juillet 1941. Fait prisonnier, il restera en Allemagne jusqu'en mai 1945. Après plusieurs affectations il rejoint le CEAM de Mont de Marsan en février 1952.

A l'occasion d'une mission de calibration au profit du radar d'aérodrome SFR en expérimentation à Mont de Marsan, le pilote se présente dans l'axe train et volets sortis pour atterrir à une vitesse supérieure à celle recommandée pour le Mistral. En palier à quelques mètres au-dessus de la piste, il cherche un freinage aérodynamique par une succession d'oppositions de fuselage mais l'avion embarque soudainement à droite vers les installations radar.

Le pilote remet les gaz et tente de ramener l'appareil dans l'axe mais l'avion s'enfoncé brutalement et son plan gauche touche la piste.



Photos : Crédits Espace Rozanoff, SHD  
et Béatrice Lecoivre (sa fille)

*Victime : 1 mort*

*Commandant Xavier de Chérade de Montbron - Pilote – B. CEAM - né le 18 08 1916 à Forsac (19)*



**10) 15 juin 1956 à Trensacq (40) – Crash du Mystère II MD 452 n°11 F-SDAZ**  
*Cote SHD : AI 100E 1653*

*Victime : 1 mort*

*Lieutenant-colonel Arthur de la Taille-Trétinville*

*A son vol de lâché sur Mystère II, environ 15 minutes après le décollage, le pilote laisse sans réponse deux appels du pilote de la Section Chasse en charge de l'écoute.*

*Au troisième appel, alors qu'il atteint 23000 pieds, le pilote de l'appareil répond de façon imprécise laissant présager un début d'hypoxie.*

*A un nouvel appel, le pilote répond simplement « en montée » et garde le bouton d'émission de la radio appuyé confirmant ainsi une probable perte de connaissance.*


*Les consignes en cas de panne d'oxygène sont données aussitôt mais tous les appels demeurent vains, l'avion ayant percuté le sol après la dernière transmission du pilote.*



**Le nom est mal orthographié sur la plaque**



Photo et documents : Crédit Espace Rozanoff




Deux accidents aériens surviendront à quelques années d'écart et à peu de distance l'un de l'autre sur la commune de Trensacq, l'un en 1956 (Lcl Arthur de la Taille-Trétinville) résumé ci-dessus, l'autre en 1963 (Ltt Lucien Ehle) résumé dans la deuxième partie du dossier. En effet, si le nom de ce dernier n'apparaît pas sur une des plaques du souvenir, c'est qu'il était basé à Cazaux et non pas à Mont-de-Marsan.

Ces évènements tragiques ont déjà fait l'objet d'un panneau explicatif dans l'Espace Rozanoff et d'une publication dans le bulletin de l'association des « Amis des Archives des Landes / Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde ». Le texte est reproduit à la fin de ce dossier.



Stèle et photo du Lcl de la Taille-Trétinville – Collection personnelle

En 2022, suite à une demande initiée en 2016 auprès de la municipalité de Trensacq, deux rues de la commune ont pris le nom des deux aviateurs qui y avaient trouvé la mort. Les deux rues, celle du Lieutenant Lucien Ehlé et celle du lieutenant-colonel de la Taille-Trétinville sont à proximité de leurs lieux de crashes respectifs.



## 11) 12 août 1957 sur la base aérienne 156 de Bizerte-Sidi Ahmed (Tunisie)

Cote SHD : AI 1679

En provenance d'Alger, à l'occasion d'une liaison Mont de Marsan-Bizerte, le Nord 2501 F-SDDX n° 82 du CEAM se présente en approche directe après que le pilote ait vérifié la sortie du train et des volets. Alors que l'appareil est dans l'axe à environ 4 kms de l'entrée de piste, il part brutalement sur la droite en abattée jusqu'au sol et prend feu à l'impact. Il est 12h53 TU au lieu-dit Douar de Jaffar...

Il n'y aura aucun survivant.

La cause déterminante de l'accident sera imputée au passage intempestif en réversion de l'hélice du moteur droit et conduira à une évolution technique du système de commande.

Voici à ce sujet les quelques lignes du témoignage du colonel Jean Adias, toujours extraites du chapitre consacré à « Notre vieux camarade, le Nord Atlas » dans son fascicule « Au revoir, les copains » :

« Et puis il y eut un autre accident, imputable celui là au matériel, si l'on veut. C'est un Nord de Mont de Marsan qui, à l'atterrissage à Bizerte a eu un pépin : sur l'un des moteurs, l'hélice est passée brutalement en réversion au dernier virage. L'avion est parti en vrille et s'est écrasé dans le lac de Bizerte. Par la suite, bien sur, des modifications furent apportées à ce système apportant toute sécurité. »

Victimes : 11 morts

Equipage CEAM :

Adjudant-chef Jean Luxey : Pilote – Né le 03 04 1920 à Mimizan (40)

Sergent-chef Michel Devauchelle : Navigateur – Né le 03 11 1929 à Roubaix (59)

Adjudant-chef Marcel Memy : Radio navigant – Né le 02 05 1921 à Reims (51)

Adjudant Gilbert Copin : Mécanicien navigant – Né le 17 05 1921 à Mussey (Meuse)

Sergent Claude Lucquin : Mécanicien navigant – Né le 13.01.1935 à Paris (14<sup>e</sup>)

Passagers CEAM :

Sergent-chef Michel Petithomme : Electricien – Né le 28 04 1926 à Celle-sous-chantemerle (Marne)

Sergent Claude Renault : Mécanicien équipement – Né le 17.12.1934 à Château-Regnault (Ardennes)

Sergent Guy Goussard : Mécanicien avion – Né le 25.04.1935 à Cerbars (Cher)

Sergent Mario Villamayor : Mécanicien avion – Né le 14.04.1936 à Paris (16<sup>e</sup>)

Sergent Hugues Maddalozzo : Mécanicien avion – Né le 20.12.1932 à Arsie (Italie)

Sergent Gérard Maire : Télémécanicien – Né le 02.01.1936 à Cagnes sur Mer (06)





*Embarquement des cercueils pour la France et arrivée à Mont-de-Marsan. Cérémonie sur la BA 118 le 16 août 1957*  
*Crédit photos : Henri Marcadé*





Photos : Crédit SHD

**12) 18 septembre 1959 à Sainte-Colombe (33) – Crash du CM 170 Fouga Magister n°7 du CEAM :**

*Cote SHD : AI 100 E 1719*

*Lors d'un vol de navigation à basse altitude dans une région vallonnée où la visibilité et le plafond sont médiocres, le pilote souhaite rester en conditions de vol à vue et se rapproche du sol. En virage très serré à gauche, le réservoir supplémentaire en bout d'aile touche le sol. A 13h10 l'avion percute au lieu-dit « Castelmerle » et explose.*

*La commission d'enquête imputera cet accident au personnel et aux conditions météorologiques.*


*Victimes : 2 morts*

*Capitaine Michel Lespine (CEAM) - Pilote - Né le 23.10.1920 à Pau (64)*

*Lieutenant Albert Tovar (CEAM) - mécanicien - Né le 25.08.1930 à Oran (Algérie)*



Photo : Crédit Espace Rozanoff



Documents : Crédit SHD

**13) 16 octobre 1959 à Saint-Avit (40) - Crash d'un Super Mystère B2 N° 23 Immatriculé F-SDAE :**

Cote SHD : AI 100 E 1720

Qualifié Chef de Patrouille à la section chasse du CEAM, le lieutenant Fay vole ce matin-là pour une mission de tir canon suivie d'une interception à 40 000 pieds. Réacteur bloqué en plein gaz sec suite à un problème technique, il décide d'un retour terrain.

Il réussit à poser l'avion, mais à cause d'une coupure tardive du réacteur par action sur le robinet coupe feu, estimant la longueur de piste insuffisante, il prend à 9h30 la décision de s'éjecter. Malheureusement, probablement à cause de la faible vitesse de l'appareil lors de l'éjection, la séparation siège-pilote ne fonctionnera pas. L'avion s'écrase dans la forêt après le bout de piste.

Ce crash entrainera l'installation des premières barrières d'arrêt sur la piste de la BA 118 ainsi qu'un meilleur aménagement des trouées d'envol.

Victime : 1 mort

Lieutenant Michel Fay (CEAM) - Né le 17.04.1930 à Versailles (78)




Photo : Crédit Espace Rozanoff  
Documents : Crédit SHD



**14) 20 mai 1961 à Colomb-Béchar (département de la Saoura) Algérie - Crash du SO 4050 Vautour II N N° 346 immatriculé F-SDIR :**

Cote SHD : AI 100E 1743



Photos : Crédit Espace Rozanoff



*L'accident s'est produit lors d'une mission de tir sur cible volante (CT 20) à 2500 pieds avec un appareil au chargement opérationnel complet : réservoir de soute plein, lance-roquettes chargé de 104 roquettes explosives, châssis canon armé de 400 cartouches...*

*A la fin de la deuxième passe, après avoir tiré une cinquantaine de roquettes, une explosion se produit sous l'avion à la hauteur de la soute à roquettes. Le pilote annonce calmement qu'il a des ennuis, exprime son intention de se poser et change de fréquence radio...*

*Il ne réalise pas que le feu s'est déclaré à bord et gagne un des réservoirs de kérosène. Le pilote de l'avion d'accompagnement tente de prévenir l'équipage sur plusieurs fréquences, l'enjoignant de sauter.*

*A 9h50 locales, 40 secondes seulement après l'explosion initiale, l'avion se disloque en vol éparpillant ses débris sur une zone de 8 kms de long.*

*Victimes : 2 morts*

*Capitaine Jacques Rémond - CEAM/GSR - Navigateur-Radariste - Né le 28.05.1922 à Pontarlier (25)*

*Adjudant-chef Elie Founs - CEAM/GSR - Pilote - Né le 04.04.1922 à Metz (57)*



*Dans le numéro 2 de la voix de la Midouze, la Gazette du CEAM, le colonel Maurin écrivait ces quelques lignes :*

*« Au mois de mai, la veille de la Pentecôte, nous avons perdu un équipage parmi les meilleurs du Centre. Le capitaine REMOND et l'adjudant-chef FOUNS ont trouvé la mort en accomplissant leur tâche quotidienne, au cours d'une mission de tir roquettes à Colomb-Béchar. Cette mission était le type même du travail particulier qui peut être demandé au Centre d'Expériences, chargé de préparer les matériels pour leur utilisation dans les unités de l'armée de l'Air. Une enquête approfondie a pu faire découvrir, grâce aux installations du champ de tir de Colomb-Béchar, les causes exactes et*

*absolument imprévisibles de l'explosion du Vautour 346. Malgré la douleur de leur famille, et la grande tristesse que suscite leur disparition, nous devons savoir que le sacrifice de nos camarades aura sûrement servi à sauver d'autres équipages de la chasse de nuit française. »*

**15) 16 mars 1962 à la BA 145 de Colomb-Béchar (département de la Saoura) Algérie – Crash du Mistral SE 535 N°66 – F-SDKX du CIEES :**

*Cote SHD : AI 100E 1759*

*Chef du SEAT (Service des Avions Télépilotés) au sein du CIEES (Centre Interarmées d'Essais d'Engins Spéciaux), le capitaine Gillet de Thorey était un officier d'un dévouement extrême à la conscience professionnelle particulièrement aigüe... Ces qualités seront la cause de l'accident.*

*En vue d'améliorer la qualité des communications Air/Sol, cet après midi là, le pilote décolle de sa propre initiative, pour effectuer l'expérimentation d'un nouveau matériel radio en liaison avec un poste de l'armée de terre. Il fait alors un passage à 300 mètres au dessus du site puis amorce un virage à droite en très léger piqué. A 16h35 TU, l'avion disparaît derrière une dune, heurte le sol, rebondit et explose. L'hypothèse retenue sera celle d'une possible distraction du pilotage liée aux multiples réglages sur le poste radio embarqué dans une phase de vol à basse altitude nécessitant une totale concentration.*

*Victime : 1 mort*

*Capitaine Jacques Gillet de Thorey - Né le 29 juillet 1920 à Orléans*



Photo : Crédit SHD et Espace



Erreur sur la plaque-Lire Thorey

**16) 15 juillet 1963 à Cazères-sur-l'Adour (40) – Crash du SMB2 N°8 F-SDAG appartenant au CEAM :**

Cote SHD : AI 100 E 2157

A 11h14 le capitaine Thebault décolle pour un entraînement de voltige à basse altitude dans le sud du terrain. Son indicatif est « Copeau 87 », l'appareil en configuration lisse embarque 1880 kg de pétrole.

Dix minutes plus tard, un MD 312 qui faisait des essais de portée VHF vers Aire sur l'Adour aperçoit au loin un panache de fumée, se déroute sur le lieu du crash et donne l'alerte. Pour une cause indéterminée, le SMB2 s'est écrasé à environ 1 kilomètre au nord de Cazères sur l'Adour.

A cause de la forte chaleur et de l'enchaînement des figures de voltige, c'est un malaise du pilote qui restera pour la commission d'enquête la cause la plus probable de cet accident aérien

Victime : 1 mort

Capitaine Norbert Thebault (CEAM) - Né le 17.05.1931 à Plampied (18)



Photo : Crédit Espace Rozanoff



Photos : Crédit SHD

**17) 11 septembre 1963 sur la base aérienne de Mont de Marsan - Crash du Mirage III B N° 216 du CEAM :**

*Cote SHD : AI 100E 2158*

*Au cours d'un vol d'entraînement en double commande dans le cadre d'une transformation sur Mirage III, le capitaine Popov « monite » un élève pilote. En procédure d'atterrissage du type « Touch and Go », l'avion arrivant trop haut et trop vite, ne touche les roues qu'à mi piste. Au cours de la remise de gaz qui s'en suit, le réacteur décroche suite à un problème mécanique. Le parachute frein est tiré mais il se rompt à cause de la vitesse excessive.*

*Conformément à ses consignes le contrôleur en poste à la vigie lève la barrière d'arrêt. L'avion l'engage à grande vitesse à 7 mètres de son extrémité droite. Il semble d'abord freiné normalement sur 50 mètres puis dérape à droite, rompt le filet et passe sur le dos. Il glisse encore 20 mètres en appui sur la dérive et la verrière qui se désintègre.*

*Les secours arrivent rapidement et dégagent l'équipage. Mais il est déjà trop tard pour le capitaine Popov...*

*Victimes : 1 mort – 1 blessé grave*

*Capitaine Georges Popov (CEAM) – Né le 11.04.1931 à Ougartchine (Bulgarie)*

*Sergent Philippe Mignon – Elève pilote*



*Photo droite : Crédit Espace Rozanoff  
Photo gauche : Crédit SHD*

**18) 24 décembre 1964 à Mont de Marsan – Crash du MS 760 « Paris » N° 3 F-SDIJ :**

*Cote SHD : AI 100 E 2161*

*Le 24 décembre 1964 à 13 h 20, le commandant de base emmène deux passagers pour un vol de liaison entre Mont de Marsan et Lyon.*

*Quatre minutes après le décollage, le « Paris » en difficulté avec son réacteur gauche fait demi-tour pour se présenter sur la piste, mais pour une raison indéterminée, il s'écrase dans les pins à environ 500 mètres du terrain. Le pilote et ses deux passagers sont tués à l'impact.*

*Les obsèques se dérouleront le 28 décembre en présence du chef d'état-major de l'Armée de l'air et « d'une foule immense de civils et de militaires »*

*Victimes : 3 morts*

*Colonel Jacques Couilleau - Pilote / Commandant de la BA 118-CEAM – Né le 20.07.1921 à Mariol (03)*

*Sergent Michel Blanc – Mécanicien – Né le 26.09.1941 à Loriol (26)*

*Sergent Bernard Ruy - Mécanicien – Né le 22.01.1945 à Lyon (69)*



*Photos : Crédit Espace Rozanoff*

**18) 23 juillet 1974 à Saint Julien des Chazes (Haute Loire) – Planeur :**

*Victime : 1 mort*

*Sous-lieutenant Jacky Lopitiaux – Né le 12.02.1947 à Bommiers (Indre)*

*Il n'y a malheureusement aucun véritable compte rendu concernant cet accident de planeur dans les archives du Service Historique de la Défense, la seule information disponible provient d'un extrait du JMO de la base aérienne de Mont de Marsan (Cote SHD : 58 F 5322) reproduit ci-dessous :*

**PERSONNEL DECEDE A L'OCCASION DU SERVICE :**

*La BA 118-CEAM a déploré le décès en service aérien du sous-lieutenant LOPITEAUX Jacky (en fait l'orthographe exacte est **LOPITAUX**) survenu le 23 juillet 1974 à Saint Julien des Chazes (Haute Loire).*

*Vélicole convaincu, le sous-lieutenant Lopitiaux participait à un stage de sélection pour les championnats de France de vol à voile et, au cours de la 5eme épreuve organisée au départ de Roanne, il a trouvé la mort aux commandes d'un planeur monoplace **GLASFLUGEL H201 LIBELLE** lors d'un **posé** en campagne au lieu-dit « le Pradel » dans les gorges de l'Allier.*

*La médaille de l'aéronautique lui sera décernée à titre posthume avec la citation suivante :*

*« Officier issu de l'Ecole militaire de l'air, particulièrement motivé par l'activité aéronautique. Engagé pour servir dans l'Armée de l'air comme mécanicien puis comme contrôleur d'aérodrome, sa passion pour le vol le conduit au vol à voile où il totalise rapidement plus de 900 heures de vol effectuées sur les planeurs les plus modernes.*

*Participant à de nombreuses compétitions nationales et internationales, se classe premier au championnat de l'armée de l'air en 1970 et septième au championnat de France 1971.*

*Par son dynamisme, son enthousiasme, son expérience, restera, pour les vélicoles, un modèle de compétence et de volonté. Trouve la mort en service aérien le 23 juillet 1974 à saint Julien des Chazes (Haute Loire) au cours d'un stage de sélection pour les championnats de France.*

*Le sous lieutenant Lopitiaux, engagé volontaire en 1966, était affecté aux Moyens opérationnels 05.118 – Contrôle local d'aerodrome le 4 juin 1974.*

*Ses obsèques ont eu lieu le 27 juillet 1974 à Bommiers (Indre)*



**Erreur sur la plaque : Lire Lopitiaux**



**Photo : Crédit Internet**

**19) 11 juillet 1975 à Saint-Avit (40) – Crash du Mirage III B N° 211 F-SDAA du CEAM :**

Cote SHD : AI 100 E 28619

*Victimes : 1 mort - 1 blessé léger*

*Commandant Marc Moreau - Pilote / Cdt de l'Escadron de Chasse EC 24/118 - Né le 14.05.1939 à Saint-Désiré (03)*

*Commandant Jacques Tavernier, mécanicien, Chef des Services Techniques de l'EC 24/118, a survécu. (Témoignage transmis en juin 2015)*

*Le Mirage III B équipé de réservoirs de 500 litres décolle pour une mission d'entraînement à la navigation basse altitude. Après moins d'1 min 30 de vol la post combustion est coupée mais les alarmes suivantes apparaissent successivement en quelques secondes : allumage voyant feu PC, allumage voyant feu réacteur, avertisseur sonore et allumage de divers voyants du tableau de pannes. Il y a un feu à bord.*

*Le pilote annonce son intention de se poser mais il veut d'abord faire vérifier la présence réelle de fumée. Ce qui est confirmé par le contrôleur de la tour lors d'un passage entre la piste et le taxiway.*

*Le pilote fait alors savoir son intention de se poser immédiatement. Le feu réacteur est également confirmé par un Mirage IV au décollage qui commande l'éjection en même temps que le surveillant des vols.*

*Le pilote donne l'ordre d'éjection à son passager. Seulement 34 secondes se sont écoulées depuis le début de l'alarme incendie.*

*Pensant peut-être pouvoir encore ramener l'avion le pilote tarde à s'éjecter à son tour. L'appareil percute le sol 10 secondes plus tard au lieu dit « Lanot » à St Avit. Le parachute n'a pas eu le temps de se déployer.*

*Le passager est récupéré dans une clairière à 300 mètres du crash avec une entorse au pied.*



Photo gauche : Crédit Espace Rozanoff  
Photo droite : Crédit SHD





*Obsèques du Cdt Moreau-15 juillet 1975-Crédit photos : Espace Patrimonial Rozanoff*

**20) 23 juin 1976 sur la Base Aérienne 118 – Crash de l'AlphaJet N°4 F-SZWRX de la Direction Technique des Constructions aéronautiques (CEV)**

Cote SHD : AI 100E 28625

*Victimes : 2 morts*

*Commandant René Boffy – Copilote – BA 118 - Né le 02 12 1930 à Vandoeuvre (Meurthe et Moselle)  
Capitaine Jean-Claude Brosset – Pilote / commandant de bord (CEAM-EC 24/118) – Né le 05.02.1942 à Istres (13)*

*« L'été 1976 il y a eu un Alpha-Jet qui loupé son atterrissage, qui a touché la barrière d'arrêt, qui est passé sur le dos et qui s'est écrasé sur la route qui va à Canenx ».*

*Témoignage du colonel Gabriel Lang.*

*L'appareil est un avion du Centre d'Essais en Vol, il est en expérimentation au CEAM. La mission du jour est un exercice en configuration monomoteur simulé. L'avion décolle à 14 heures, il fait très chaud, 31 degrés à l'ombre. Le copilote en place arrière a été désigné tardivement, il n'a aucune expérience pratique de l'avion et s'en remet totalement au pilote qui est un chevronné...*

*Lors de l'atterrissage une panne fictive est simulée sur le moteur droit, les aérofreins sont sortis pour compenser la poussée résiduelle.*


*L'atterrissage est normal et le pilote remet les gaz sur le seul moteur gauche.*

*Les aérofreins n'ont pas été rentrés et l'avion accélère avec difficulté. S'en rendant compte le pilote remet la puissance sur le moteur droit à 300 mètres du bout de piste. L'avion finit par décoller mais, trop bas, déclenche les cellules de la barrière d'arrêt.*

*Elle est en automatique, elle se relève. L'avion la touche avec son train d'atterrissage, bascule et percute le sol.*



*Photo gauche : Crédit Espace Rozanoff  
Photo droite : Crédit SHD*





*Obsèques du Cdt Boffy et du Cne Brosset-25 juin 1976-Crédit photos : Espace Patrimonial Rozanoff*

**21) 4 janvier 1977 sur le champ de tir « Calamar » de la Base Aérienne 120 (Cazaux) - Crash du Mirage III BE N° 273 F-ZAEG de la Direction Technique des Constructions Aéronautiques (CEV)**

*Source Association du Mémorial des Aviateurs-Caplet / Levaufre*

*Victimes : 1 mort – 1 blessé grave*

*Capitaine Claude Lestage – Pilote – Né le 16 07 1933 à Barsac (Gironde)*

*Jean-Claude Bergasse – Ingénieur navigant d'essais*



*Le capitaine Claude Lestage-Crédit Olivier Lestage*

*Plaque mur du souvenir-Crédit Ch. Levaufre*

*Le mardi 04 janvier 1977 à 16h10, le Mirage III BE N°273 du Centre d'Essais en Vol décolle de la Base Aérienne 120 de Cazaux. Aux commandes le capitaine Claude Lestage et en place arrière monsieur Jean-Claude Bergasse, ingénieur navigant d'essais.*

*L'équipage a pour mission d'étudier le comportement en vol d'un nouveau missile air-air. Cette mission s'inscrit dans le cadre normal des travaux du Centre d'Essais en Vol et du Centre d'Expérimentations Aériennes Militaires dont une annexe est à Cazaux.*

*Ce vol qui normalement se présente sans difficulté particulière se transforme soudain en une situation très critique : une flamme importante sort de la tuyère du Mirage. L'équipage décide l'éjection, malgré les conditions limites, le vol s'étant déroulé à basse altitude et à basse vitesse. L'éjection a lieu et l'équipage est rapidement récupéré au sol par un hélicoptère du service médical de la Base Aérienne 120. Jean-Claude Bergasse est blessé, tandis que le capitaine Claude Lestage est lui très sévèrement touché. Ils sont évacués tous les deux vers l'hôpital Robert Picqué de Bordeaux. Durant cinq semaines, le capitaine Claude Lestage lutte contre la mort mais il décède à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, le 09 février 1977.*

*Il totalise alors 4413 heures de vol dont 3345 heures sur avion à réaction.*

Les recherches menées en liaison avec Olivier, le fils du Cne Lestage, ont mis en évidence l'absence injustifiée d'une plaque commémorative sur le mur du souvenir de la BA 118 à Mont-de-Marsan.

L'erreur a été réparée avec le soutien de l'Association des Anciens du CEAM, de l'Espace Patrimonial Rozanoff, de la BA 118 et du CEAM. Posée le 22/04/2021 la plaque au nom du Cne Claude Lestage a été dévoilée le 21/07/2022 en présence d'Olivier (fils de Claude), de Naomie Lestage, la petite fille du pilote étudiante à Bordeaux et d'Émile Bruneau, un copain de promo ami de la famille et de son épouse.



Crédits photos : Ch. Levaufre & BA 118

**22) 07 octobre 1977 à 10h32 (TU) sur la cité Maridor à Mont de Marsan - Mirage IV N° 58 F-THCE de l'EB.091**

Cote SHD : AI 100 E 28630

Victimes : 2 morts

Commandant Raymond Pardaillan – Navigateur / Cdt de bord - Né le 21.03.1936 à Nancy (54)

Lieutenant James Martin – Pilote – Né le 22.10.1944 à Philippeville (Algérie)

Lors d'une mission d'entraînement à la navigation basse altitude avec exercice de rallumage, l'appareil se prépare pour une finale autonome avec remise de gaz.

Suite à un problème technique sur le réacteur droit, l'avion redécolle avec de mauvais paramètres.



La poussée est insuffisante et malgré un largage des bidons, l'avion accroche un immeuble de la cité Maridor et s'écrase contre un autre.

Les séquences d'éjection ont été initiées mais n'ont pas eu le temps de se dérouler complètement.

De nombreuses vies ont probablement été épargnées car le crash s'est produit à l'heure de la sortie des classes et les familles étaient absentes de la cité.



Photo : Crédit Espace Rozanoff



Photos : Crédit SHD



*Obsèques du Cdt Pardaillan et du Ltt Martin-10 octobre 1977-Crédit photos : Espace Patrimonial Rozanoff*

**23) 06 mai 2007 au Sinaï – Crash du DE HAVILLAND DHC-6 « Twin Otter » N° 742 Immatriculé F-RACB**

*L'accident a fait l'objet d'un rapport d'enquête du BEAD*

- <https://www.defense.gouv.fr/portail/ministere/organisation-du-ministere-des-armees/organisation-du-ministere-des-armees/organismes-dependant-du-ministre/les-bead/bea-e/2007/rapports-2007/a-2007-012-a>

*Victimes : 6 morts*

*Capitaine Laurence Briançon-Forest – Pilote – Née le 17.11.1975 à Tahiti (Polynésie française)*

*Lieutenant Guillaume Pike – Copilote – Né le 28.12.1973 à St Jean d'Angély (17)*

*Sergent-chef Laurent Pottier – Mécanicien – Né le 05.01.1972 au Mans (72)*

*Sergent-chef Hervé Bouffenie – Mécanicien – Né le 16.11.1971 à Metz (57)*

*Sergent-chef Yann Poilly – Mécanicien – Né le 19.06.1973 à Boulogne sur Mer (62)*

*Sergent Julien Flégo – Mécanicien – Né le 18.01.1985 à Meulan (78)*

*Il y aura 3 victimes supplémentaires dans le crash, n'appartenant pas à l'Escadron Ventoux de la base aérienne de Mont de Marsan, elles ne figurent pas dans la liste ci-dessus :*

*Adjudant-chef Dominique GRAU (BA 107 Villacoublay)*

*Adjudant Dominique DURAND (BA 709 Cognac)*

*Caporal Benoît CHEVALIER (Canadien)*

*Lors d'un vol de reconnaissance à basse altitude au départ d'Al Gorah et à destination de l'aéroport de Ste Catherine (Egypte), l'appareil accrochera un obstacle avant de s'écraser une douzaine de kilomètres plus loin près du village d'Al Thamad.*



Photos : Internet et collection personnelle

*Une autre stèle, érigée devant les bâtiments du Ventoux à Mont de Marsan, n'a pas suivi le transfert de l'escadron à Creil. Au printemps 2016, elle a rejoint le mur du souvenir.*



**24) 14 août 2024 – Crash du Rafale Monoplace n° ? à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) et du Rafale Biplace N° 350 à Harmonville (Vosges)**

*Victimes : 2 morts, un blessé léger - Enquête en cours = informations limitées*

*Capitaine Sébastien Mabire né le ? à Brix (50)*

*Lieutenant Matthis Laurens né le ? à ?*

*Mercredi 14 août 2024, aux alentours de 12 h 30, deux avions de chasse de l'Escadron de transformation Rafale (ETR) de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne), se percutent en plein vol alors qu'ils rentrent d'une mission de ravitaillement en Allemagne. Les deux avions s'écrasent dans une zone boisée, à proximité de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), une commune située à 35 km au sud-ouest de Nancy.*

*Le pilote du premier avion parvient à s'éjecter avant le choc. Il atterrit alors en parachute près du stade de la commune de Colombey-les-Belles. Légèrement blessé, il est récupéré par les secours.*

*Un vaste dispositif de recherche est déployé par la gendarmerie nationale sur les trois départements mitoyens (Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges), mobilisant 200 gendarmes d'active et de réserve, ainsi que des moyens spéciaux, dont un hélicoptère des Forces aériennes de la gendarmerie nationale (FAGN) et plusieurs télépilotes de drone, afin de retrouver les deux occupants du second appareil, un instructeur et son élève.*

*L'épave du Rafale est finalement repérée en fin d'après-midi sur la commune d'Harmonville (Vosges), située à six kilomètres de Colombey-les-Belles.*

*Les deux portés disparus, le capitaine Sébastien Mabire et le lieutenant Matthis Laurens sont décédés.*

*Le capitaine Sébastien Mabire (36 ans), pilote de chasse depuis 2013 avait commencé sa carrière opérationnelle au sein du régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niemen » (stationné sur la BA 118) avant de devenir instructeur au sein de l'Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » depuis août 2022 (stationné sur la BA 113).*

*Le lieutenant Matthis Laurens (29 ans), pilote de chasse breveté en 2021, était affecté sur Rafale au sein du régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niemen » depuis novembre 2023. Il poursuivait son instruction en détachement à Saint Dizier au sein de l'Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine ».*


*Le 22 août, lors d'une cérémonie organisée sur la BA 118 de Mont-de-Marsan les honneurs funèbres militaires ont été rendus au Capitaine Sébastien Mabire et au Lieutenant Matthis Laurens en présence de leurs familles.*

*Une plaque au nom du lieutenant Laurens (affecté sur la BA 118) sera prochainement mise en place sur le mur du souvenir.*



**Cne Mabire et Ltt Laurens  
Crédit AAE**

*C'est le mercredi 25 juillet 2025, dans le cadre de la journée de l'aviateur 2025 et en présence de ses parents, que la plaque au nom du capitaine Matthis Laurens a été « officialisée » avant d'être intégrée quelques jours plus tard dans le mur du souvenir de la base aérienne 118.*



Crédits photos : I.Ramache et Ch.Levaufre

**La fin de cette première partie intègre la liste des parachutistes d'essai morts en service aérien commandé.**

Voici les informations les concernant, telles qu'elles sont connues aujourd'hui, elles proviennent essentiellement des archives du Cdt Bourdes (ancien chef de l'ESOPE) :




**- 4 août 1950 à Mont-de-Marsan - Parachutiste d'essai Brevet n°11 obtenu le 19 mai 1948 :**

*Sergent-chef Jean, Jacques Portenard né le 27.09.1927 à Auby (59)*

*Lors d'un saut à ouverture retardée de 20 secondes depuis le B-26 « Marauder » n°213 à une hauteur de 4000 pieds, l'ouverture de son parachute se fait seulement à une vingtaine de mètres du sol, beaucoup trop bas pour assurer le déploiement de la voile. Il trouve la mort sur la partie cimentée de la piste d'envol, coté Est à 500 mètres de la tour de contrôle, le lieu habituel de largage des parachutistes sur la base aérienne de Mont-de-Marsan.*

Photo : Crédit Espace Rozanoff




**- 9 septembre 1953 à Cazaux - Parachutiste d'essai Brevet n°18 obtenu le 31 octobre 1950 :**

*Adjudant Robert Giralt né le 15.09.1920 à Gué d'Hossus (08)*

*Ancien photographe navigateur à la 33<sup>ème</sup> Escadre de Reconnaissance, ancien du 1<sup>er</sup> RCP aux grandes qualités physiques, il saute à 11h38 (équipé d'un parachute EFA 690 ou 691) depuis le Junker 52 « Toucan » F-SDBM au dessus du lac de Cazaux dans le cadre de l'expérimentation de*



témoins diront qu'ils ne le verront faire aucun geste d'ouverture du parachute après sa sortie en croix de l'avion.



Adjutant RABOUAN Robert  
Parachutiste d'essai N°20  
Mort en S.A.C le 02.02.54 à l'âge de 32 ans.

Documents : Crédit SHD- Espace Rozanoff  
Photo : Crédit Espace Rozanoff

## Les émouvantes obsèques de l'adjutant Roger Rabouan mort en service commandé

Notre base, déjà douloureusement frappée par la catastrophe du Nord 2501, vient d'être encore éprouvée par la perte de l'adjutant Roger Rabouan, parachutiste d'essai, mort en service commandé dans des circonstances que nous avons relatées dans notre édition de mercredi.

**A L'HOPITAL DE LA RUE LESBAZEILLES**  
Assistés après l'accident, le corps de l'infortuné parachutiste avait été transporté à l'hôpital de la rue Augustin-Lesbazeilles, où était dressée une chapelle ardente.

C'est dans la cour de l'établissement que se formait jeudi, à 10 h. 30, l'imposant cortège qui devait assister aux obsèques.

Au premier rang de l'assistance très dense, qui prenait place derrière le tracteur plate-forme sur lequel avait été posé, recouvert du drap tricolore, le cercueil, on remarquait la présence de : M. Rebelle-Borghella, chef de cabinet de M. le Préfet des Landes; du colonel Magné, commandant la base aérienne 118; du lieutenant-colonel Hautière, commandant le C.E.A.M.; des lieutenants-colonels Benedetti et Gandit, de la B.A. 118; du chef d'escadron Taddéi, commandant la compagnie de gendarmerie des Landes; du capitaine de gendarmerie Labrégère, commandant la section de Mont-de-Marsan; de nombreux membres du Conseil municipal, d'importantes délégations d'officiers et sous-officiers de la base, de la première demi-B.C.G.P., les représentants de diverses associations patriotiques de la ville, etc., etc.

Lenormand, le cortège se dirigeait vers l'église de la Madeleine, où avait lieu la cérémonie religieuse.

**A LA MADELEINE**  
Sous le péristyle du sanctuaire, une section de la base rendait les honneurs.

M. le chanoine Puzo donnait l'absoute. M. l'abbé Jusan, aumônier de la base, disait la messe.

A la fin de l'office, il prenait la parole pour saluer avec émotion la belle mémoire du disparu et ma-  
dame de la base, qui avait été dressée une chapelle ardente.

**La citation à l'ordre de l'aviation française de l'adjutant Roger Rabouan**  
PARACHUTISTE d'essai dans le dynamisme, le dévouement joints à des connaissances techniques acquises au cours d'une longue pratique de parachutisme l'ont fait apprécier de ses chefs. Au C.E.A.M., pendant trois ans, participait à de nombreuses expérimentations d'équipement de sauvetage. A trouvé la mort le 2 février 1954, en service ordonné commandé, alors qu'il exécutait un saut avec un nouvel équipement. Totalisait 410 sauts, dont 66 sur des matériels en cours d'expérimentation, et 740 heures de vol.

Cette citation comporte l'attribution de la médaille de l'aéronautique.

signifiait la grandeur d'une carrière entièrement consacrée à servir la patrie.

sur le parvis. Là, le lieutenant-colonel Hautière prenait la parole. Voici le texte de son allocution :

### L'HOMMAGE DU LIEUTENANT-COLONEL HAUTIERE, COMMANDANT LE C.E.A.M.

« L'adjutant Rabouan, auquel j'ai le triste devoir d'adresser aujourd'hui le dernier salut de ses chefs et de ses camarades, était entré dans la carrière militaire le 4 juin 1942.

Après avoir servi en France, puis en Afrique du Nord dans le service général, il passe sur sa demande le brevet de parachutiste militaire le 22 mars 1943.

Affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes le 7 octobre 1943, il participe activement avec cette unité aux campagnes de Sicile, d'Italie et de France. Son action lui vaut une citation à l'ordre du régiment en octobre 1944.

C'est en novembre 1949, qu'il revient dans l'armée de l'air. Il rejoint le Centre d'expériences aéronautiques militaires en avril 1950 et prépare avec ardeur le brevet de parachutiste d'essais qu'il obtient le 10 mai 1951.

Dès lors, il participe avec courage et enthousiasme à la tâche périlleuse qu'est la mise au point et l'expérimentation des parachutes et des matériels de sauvetage de l'armée de l'air. La médaille militaire vient récompenser en décembre dernier l'ensemble de ses services militaires.

Nous le voyons disparaître aujourd'hui au cours d'un de ces essais grâce auxquels ultérieurement pourront être sauvagées de nombreuses vies humaines. Il s'est acquis, par son sacrifice, le droit à la reconnaissance profonde de toute l'armée de l'air.



L'adjutant Roger Rabouan.

« Tous mes camarades et, moi-même nous inclinons, Madame, profondément devant votre douleur. Je veux, en adressant un dernier adieu à votre cher disparu, vous assurer que le souvenir de l'adjutant Rabouan sera fidèlement conservé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu et estimé. »

### LA MEDAILLE DE L'AERONAUTIQUE DECERNEE A TITRE POSTHUME A L'ADJUTANT RABOUAN

Un officier lit ensuite la citation décernée à titre posthume à l'adjutant Rabouan et épingle sur le cercueil la médaille de l'aéronautique.

L'assistance se fige, tandis que le cercueil porté à bras est déposé dans un camion militaire qui partait immédiatement pour Pau où avait lieu l'inhumation.

## A la base aérienne de Mont-de-Marsan Un parachutiste se tue au cours d'un exercice

Mont-de-Marsan. — Un tragique accident d'enduciel à nouveau la base aérienne de Mont-de-Marsan, ravissant à la famille un fils et de ses camarades un jeune sous-officier promis à une magnifique carrière et qui avait su conquérir, avec l'estime de ses chefs, la sympathie unanime de la population montoise.

Hier matin, vers 10 h. 30, au cours d'exercices effectués au-

dessus de la base aérienne 118, l'adjutant parachutiste d'essai, Roger Rabouan, âgé de 32 ans, marié et père d'un garçonnet de 4 ans et demi, a fait une chute mortelle.

**A bord d'un «Nord 2501»**  
Quatre sous-officiers avaient pris place hier matin à bord d'un «Nord-2501», appartenant au même type que l'appareil récemment disparu. Commencés vers 9 heures, c'est un exercice classique qui devait avoir lieu : parachutage de matériel et saut. Parachutiste chevronné, comptant déjà quatre cents épreuves, l'adjutant Roger Rabouan devait sauter le premier.

Vers 10 h. 30, le matériel avait été largé et les quatre camarades se jetèrent dans le vide, à 800 mètres d'altitude. Les opérations se déroulèrent d'une façon normale et un à un les domestiques parachutes s'ouvrirent dans le ciel. Mais brutalement l'angoisse étendit les assistants. Le parachute de l'adjutant Rabouan ne s'était pas ouvert, et le jeune sous-officier tomba comme une masse inerte sur le sol gelé où il se broyait.

Les services de secours se précipitèrent aussitôt, mais toute espérance était déçue. C'est une dépouille inerte que l'on transporta à l'hôpital Lesbazeilles, où une chapelle ardente a été dressée.

Roger Rabouan repose dans une salle, sous la garde fervente de ses camarades.

### Une belle carrière

Tous se souviennent : originaire d'Angers, il avait 20 ans lorsqu'il quitta la France meurtrie par l'ennemi, franchissant la zone de démarcation et gagnant l'Afrique du Nord, où il reçut sa son instruction, puis était versé, sur sa demande, au 1er régiment de chasseurs parachutistes.

Il prenait part ensuite à la campagne d'Italie, puis à la campagne de France au cours desquelles sa conduite lui valut plusieurs citations. La paix revenue, le 1er R.C.P. se reformait d'abord, près de Bourges, puis à Pau, où Roger Rabouan obtenait son brevet de moniteur des troupes aéroportées. Sur sa demande, il était enfin admis comme parachutiste d'essai. Entre temps, il s'était marié, à Pau, avec une jeune fille de la ville et la venue d'un petit garçon, prénommé Roger, comme son père, était venue égayer le foyer. La famille s'installa — il y a aujourd'hui près de trois ans — dans le centre du Mont-de-Marsan, rue du Chemin-Fleur.

Sa droiture d'âme, son esprit généreux et serviable, ne valurent à Roger Rabouan, que des amis, même parmi ses chefs. Il était titulaire de la Croix de guerre et, cette année, la médaille militaire lui avait été attribuée. La remise officielle devant le front des troupes devait avoir lieu prochainement.

Les circonstances de l'accident n'ont pu encore être éclaircies.



*Victime : 1 mort Sous-lieutenant Hippolyte Vidal né le 25.11.1918 à Langeac (43)*

*La France est en guerre depuis 6 mois. Devant les risques d'invasion de l'armée italienne, l'école de l'air a quitté son site de Salon de Provence pour se réfugier sur le terrain de Bordeaux-Mérignac. Les différentes écoles de pilotage se répartissent entre trois sites : Les landes de Bussac, Bordeaux-Mérignac et la base annexe de Mont de Marsan. Le sous-lieutenant Vidal, élève pilote appartient au bataillon de l'air n° 106, promotion 1938 (lieutenant-colonel Mailloux).*

*Le 23 février, lors d'un entraînement au pilotage en milieu de journée, son avion le Romano M82 numéro 143, part en vrille depuis une hauteur de 1200 mètres et s'écrase au sol à environ 6 kilomètres au nord-ouest du terrain. Grièvement blessé, le pilote est transporté à l'hôpital Lesbazeilles à Mont de Marsan où il décède vers 16 heures ce même jour.*

Faisant suite à des recherches menées par Pascal Hervez-Baudin, la plaque du Sous-lieutenant Vidal a été rajoutée sur le mur du souvenir le 28 juin 2017 lors d'une cérémonie officielle.



Crédits photos : Ch. Levaufre/P. Hervez

**21) 4 mars 1963 à Trensacq (40) – Crash de trois B-26 « Invader » de l'EB 2/91 « Guyenne » - BA 120 Cazaux**

*Cote SHD : AI 100E 2153*

*Victimes : 5 morts – 5 blessés graves*

| <u>Tués :</u>   | <u>Blessés graves :</u>  |
|---|--|
| <i>Cne Saint-Paul Gérard<br/>Slt Allemang Pierre<br/>Ltt Ehle Lucien<br/>Sgt Truchon Jacques<br/>Slt Gauthier Marceau</i> | <i>Sgc Ertle Jean Marc<br/>Sgc Goeury Denis<br/>Ltt Lechapelain André<br/>Sgc Quarin Victor<br/>Sgt Liekens Gérard</i> |

*La guerre d'Algérie vient de se terminer, mais la France maintient des avions en alerte pour une éventuelle intervention en Afrique. Afin de tester les délais nécessaires à l'équipement des appareils, à la préparation des équipages ainsi qu'à la possibilité des B-26 « Invader » de rejoindre directement le continent Africain depuis la métropole, le commandant du groupe de bombardement 2/91 « Guyenne » lance un exercice.*

*Il commence le matin du 03 mars 1963 par le ramassage du personnel et se poursuit l'après midi par la préparation du vol. Pendant ce temps là les 4 appareils concernés sont équipés de bidons supplémentaires d'environ 2500 litres (Ferry tanks de 675 Gallons US) qui doivent leur permettre de couvrir la distance nécessaire. Le lundi matin les équipages suivent le briefing météo avant de décoller tous ensemble à 7h55. La mission est une navigation en CAG Cazaux-Cazaux, un vol dit*

« de communauté ». Le leader rappelle la méthode de traversée d'une couche nuageuse par une section de 4 avions. Il précise que si la couche (signalée par la météo) rencontrée paraît peu épaisse, la traversée se fera en formation serrée.

La vitesse de montée est fixée à 180 MPH.

Le box des 4 appareils est ainsi composé :

| <i>Grade et nom</i>   | <i>Indicatif radio</i> | <i>Fonction à bord</i>  | <i>Type, numéro d'avion et position</i>             |
|---|------------------------|---|---|
| <i>Cne Saint Paul<br/>Slt Allemang<br/>Sgc Ertle</i>                  | <i>FUIIJ</i>           | <i>Pilote Commandant Avion<br/>Navigateur Bombardier<br/>Mécanicien</i> | <i>B26-C<br/>44-34521<br/>Noir 1 - Leader</i>       |
| <i>Lt Ehle<br/>Sgt Truchon<br/>Sgc Goeury</i>                         | <i>FUIJS</i>           | <i>P F(aisant) F(onction) CA<br/>N<br/>Méc</i>                          | <i>B26-B<br/>44-35228<br/>Noir 2 - Ailier droit</i> |
| <i>Lt Lechapelain<br/>Slt Gauthier<br/>Sgc Quarin<br/>Sgt Liekens</i> | <i>FUIJA</i>           | <i>PFFCA<br/>N<br/>Méc<br/>Méc</i>                                      | <i>B26-C<br/>44-35953<br/>Noir 3- Ailier gauche</i> |
| <i>Cne Surville<br/>Sgt Leboucq<br/>Sgc Chelmas<br/>Lt Pionchon</i>   | <i>FUIJC</i>           | <i>PCA<br/>N<br/>Méc<br/>Méc</i>  | <i>B26 ?<br/>167<br/>Noir 4</i>                     |

Le rassemblement s'effectue normalement. Ce n'est qu'à cet instant que certains membres d'équipage découvrent leur destination finale : le Mali. (1)

Les 4 avions passent à la verticale de la base à l'altitude de 1300 pieds, au cap 120 en montée vers la balise de Pissos et le niveau 75.

En passant la balise au niveau 50, le leader donne l'ordre de resserrer la formation pour traverser le début de la couche nuageuse. La vitesse est alors de 160-170 MPH.



L'ailier gauche qui éprouve des difficultés de pilotage, (les avions sont lourds et les réservoirs supplémentaires leur donnent un centrage arrière) demande s'il est possible d'augmenter sa vitesse.

Il dépasse alors probablement l'avion leader qu'il perd de vue et à cause de sa vitesse trop basse (150MPH) cherche à dégager par la gauche. Il aperçoit alors le leader en dessous à droite et entre en collision avec lui.

L'avion N° 4 assiste à l'accident et donne l'alerte. Il restera sur zone pour guider l'arrivée des premiers secours.

Dans l'avion leader le pilote donne l'ordre de sauter. Le navigateur largue la verrière. Le

*mécanicien évacue l'appareil et touche le sol juste après l'ouverture de son parachute. L'avion en vrille à plat s'écrase en forêt au sud de Pissos et prend feu. Le pilote et le navigateur n'ont pas pu sauter.*



*Marie-Louise Fanguin, la mère du capitaine Saint-Paul, pilote de l'avion leader écrira un livre à la mémoire de son fils.*

*Crédit : Jean Moisset*

« ... Quand l'âme et le corps, ont été meurtris par une longue lutte ; quand, après des efforts inouïs on croit avoir atteint son but... et qu'alors un deuil cruel survient anéantissant tous les espoirs, la limite des forces humaines se trouve dépassée.

Nous devons alors choisir entre la mort qui serait une délivrance et un état voisin de la mort fait de renoncement et d'une faillite de nos rêves.

Mais même à ce stade, on sent la nécessité absolue de trouver un dérivatif, si on veut avoir encore une raison de vivre.

C'est pourquoi, j'écris ce livre. Je l'écris en y mettant tout mon cœur ; puissiez-vous en le lisant y mettre toute votre indulgence. Il est modeste, j'aurais voulu, pourtant faire un chef-d'œuvre afin qu'il soit digne de mon fils chéri à qui je le dédie.

Sa mort me laisse un chagrin aussi vivace, aussi cruel qu'au premier jour. Il était mon petit, la chair de ma chair, je l'adorais.

Avec son bel oiseau d'argent, il ne viendra plus dans le ciel d'Espalion m'offrir ses vœux et je suis sûre vous les offrir à tous. Il est mort aux commandes de son appareil. Sa voix était calme, n'avait même pas changé quand il donna l'ordre à son équipage de sauter en parachute. Lui, est resté à son poste, essayant de sauver ce qui pouvait être sauvé... tout simplement...

Les ailes sont brisées à jamais mais à chaque avion qui passe, je crois sentir le souffle léger de l'âme de mon fils. Rassurez-vous donc, il ne vous fera plus peur, plus jamais. Mais que sa mort, sa belle et glorieuse mort vous serve de leçon de droiture et de courage... »

*Dans l'avion N° 2 (ailier droit), le pilote dégage à droite et donne l'ordre de sauter.*

*Le mécanicien réussit à évacuer l'appareil par la verrière ouverte en position normale. Il est accroché par les mitrailleuses de tourelle mais réussit à s'en dégager.*


*Le navigateur réussit lui aussi à sortir de l'avion mais l'unique sangle qui relie son harnais au parachute se rompt et il s'écrase au sol.*

*L'avion percute le sol avec un fort angle de piqué à proximité de Trensacq. Le pilote est resté à l'intérieur.*

La raison pour laquelle l'avion a quitté sa formation et s'est écrasé restera à jamais mystérieuse. Il n'y a pas eu semble t'il de collision avec les autres avions. Deux hypothèses sont donc envisagées:

- Perte de contrôle de l'appareil suite à un décrochage dû à une vitesse trop basse et un centrage arrière provoquant un départ en virage engagé
- Blocage d'une gouverne ou d'un câble de commande par un débris provenant de la collision entre les deux autres avions. Probablement la gouverne de profondeur, c'est cette deuxième hypothèse qui sera privilégiée par la commission d'enquête.

Dans l'avion N°3 (ailier gauche), après le choc, le pilote veut immédiatement faire évacuer l'appareil et cherche à larguer la verrière. N'y parvenant pas, malgré ses efforts et ceux du mécanicien (dans le nez de l'appareil, le navigateur a été blessé au moment de la collision) il se décide pour un atterrissage d'urgence. Le crash s'effectue dans de bonnes conditions dans une clairière dégagée au nord de Liposthey jusqu'à ce que l'avion prenne feu. Malgré leurs blessures, le pilote et les mécaniciens réussissent à évacuer l'avion mais le navigateur reste piégé dans les flammes.




Sous-lieutenant  
Pierre Allemang  
Navigateur de l'avion  
leader.  
Crédit  
JC et C. Allemang



Documents et photo : Crédit SHD

Stèle et photo du lieutenant Lucien Ehle  
 Photos : Collection personnelle et BARAA 24.501



Le 4 mars 2013, devant la stèle de Trensacq rénovée, une cérémonie rassemble quelques membres de la famille Ehle et quelques membres de l'espace Rozanoff (BA 118 Mont de Marsan) pour une commémoration rappelant le 50eme anniversaire du crash.

(1) Témoignage du Sgc Denis Goeury - 2015

Photos : Crédit P. Hervez et F. Balard



Après une nouvelle cérémonie du souvenir en avril 2016, au mois d'octobre suivant, un groupe de volontaires de l'Espace Rozanoff est intervenu pour une rénovation complète de la stèle : peinture refaite, plaque changée, ajout d'un B-26 stylisé œuvre de César Cépéda.



Photos : Crédit ANSORAA et Ch. Levaufre

**Devoir de mémoire à Trensacq**

Le vendredi 13 avril 2016, aux exaltés des familles et à l'initiative du Colonel Le Bouhau, CBAF de la BA 118 « Colonel Rozanoff » et du Major Christian Louvaine, membre honoraire de l'Espace Musée de cette base, l'ANSORAA et l'ANORAA se sont retrouvés pour une cérémonie de mémoire sur les lieux d'un crash qui s'est déroulé sur le territoire de Trensacq situé au nord des Landes le 4 mars 1963.

Cette cérémonie attendue de longue date par la famille du lieutenant Lucien EHLE dont l'épouse, le frère, et une de ses filles avaient fait le déplacement depuis l'est de la France, avait réuni les enfants de ce sous-lieutenant Pierre Albrangé qui nous a quitté dans une collision à se jeter à l'eau, mais surtout le but était de rendre hommage à l'ensemble des victimes de cette catastrophe sans distinction de corps d'appartenance.

En début de journée le colonel Francis MAILLARD, commandant la BA 118 recevait les familles par une réception à l'Espace Rozanoff où sont exposés quelques éléments des B.26 récupérés au fil des années sur le lieu du crash et surtout depuis le passage de la tempête Klaus en janvier 2009 dans la région.

**Les disparus de l'ANSORAA et de l'ANORAA.**

**La cérémonie devant la stèle.**

Ce vendredi matin, le ciel était gris et menaçant lorsque nous nous sommes retrouvés dans un champ forestier à quelques centaines de mètres de l'entrée de cette petite commune de 207 habitants, au sud de la stèle érigée par la famille du Lieutenant Lucien EHLE à l'épicentre du choc comme le prouve encore actuellement les résidus de l'aironef régulièrement retrouvés et déposés autour de ce monument.

Cette cérémonie simple mais émouvante était présidée par le Lieutenant Colonel Jean Des Tremezac, membre de l'Espace Rozanoff. L'escadron de bombardement était affecté à cette époque sur la Base aérienne de Cazaux, cette dernière avait détaché un peloton d'honneur accompagné de deux personnels de la brigade de gendarmes de l'air de la Base aérienne 118.

Encadrant la stèle, on notait aussi des membres des familles, la présence des disparus de l'ANSORAA des secteurs 73D et Cayenne de l'ANSORAA Groupement Aquitaine et Secteur Landes et des anciens combattants locaux, de Madame le Maire de Trensacq accompagnée de membres de son conseil municipal, et d'une importante délégation en tenue des membres de l'ANSORAA et de l'ANORAA au 1er seinet du Groupement Aquitaine ou des Secteurs et Secteurs venus de la Girone et des Landes.

Après que le frère du Lieutenant Ehle nous ait retracé la brève vie de ce jeune pilote, le Major Levaufre a rappelé les circonstances de cet accident qui a fait 8 morts et 5 blessés graves. Il fut ensuite procédé à un dépôt de gerbes par les membres des familles, la Maire de Trensacq, les représentants des Bases aériennes de Mont de Marsan et de Cazaux, suivi de la sonnerie aux morts et de la Marseillaise.


A l'issue, nous nous sommes retrouvés dans la salle commune de cette petite brigade pour partager à l'initiative de la municipalité le verre de l'amitié avec l'ensemble des participants.

**La minute de silence.**

*Conformément à ce qui avait été convenu entre la famille Ehlé et la municipalité lors de la rencontre de 2016, une rue de Trensacq a reçu en 2022 le nom de rue du Lieutenant Lucien Ehlé.*



*La rue a été officiellement inaugurée le samedi 6 mai 2023 en présence de la famille Ehlé. La cérémonie s'est poursuivie à la stèle qui avait été « rafraîchie » par une équipe de volontaires de l'Espace Patrimonial Rozanoff quelques jours auparavant le 27 avril.*



## 22) 25 juin 1963 à Heugas (40) – Crash du RF-84 n°52 8718 F-VINI de l'ER 02/033

Cote SHD : AI 100 E 2156



Victime : 1 mort

Capitaine Michel Duhaumont - Né le 24.02.1932 à Agen (47)

L'appareil normalement basé sur la BA 124 de Strasbourg décolle de Mont de Marsan derrière un Mirage III R pour une mission de reconnaissance photo en basse altitude dans le sud ouest du terrain. Leur mission : l'expérimentation comparée de la caméra Fairchild F415 à 2000 pieds et 500 nœuds.

Le pilote du RF 84 perçoit une explosion et la lampe feu s'allume à bord. Il monte à 5000 pieds et effectue un 180 degrés en vue de rejoindre la piste de Mont de Marsan.

Le contact radio est perdu avec le Mirage III. Le F84 a parcouru une trentaine de kilomètres avant de percuter le sol à 16h24. Le pilote s'est éjecté à basse altitude mais la séquence automatique de séparation siège-pilote n'a pas fonctionné.



Carte : Crédit SHD  
Photos : Crédits Famille  
Duhaumont, Espace  
Patrimonial Rozanoff et Yves  
Lafourcade

### Capitaine MICHEL DUHAUMONT

Citation à titre posthume  
à l'ordre de l'armée de l'air

« Officier chef de patrouille de reconnaissance d'une valeur exceptionnelle, digne d'être cité en exemple pour ses qualités professionnelles, son esprit de camaraderie et son sens du devoir.

» Commandant d'escadrille confirmé avait donné la preuve de ses grandes qualités de pilote en participant, en 1956 et en 1962 au concours international « Royal-Flush » où il contribua pour une large part à la victoire de l'équipe française.

» S'était également révélé un combattant audacieux et efficace au cours des opérations de maintien de l'ordre en Algérie.

» A trouvé la mort en service commandé le 25 juin 1963 à Heugas, dans les Landes.

» Chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel, était titulaire de la médaille de l'aéronautique et de la croix de la Valeur militaire avec trois citations dont une à l'ordre de l'armée aérienne.

» Totalisait 2.672 heures de vol dont 1.852 heures sur avion à réaction et 523 heures de vol de guerre n. 2 en 262 missions.



Photos : crédit E. Levaufre.

*Témoignage d'Yves Lafourcade :*

*« Une stèle existe en bordure du chemin du "Pihon" à Heugas. Placée à l'époque dans un champ de vigne à l'endroit même où le pilote avait trouvé la mort, elle a été déplacée (avec l'autorisation de la famille) quand la vigne a été arrachée pour être remplacée par du maïs ».*

**23) 9 janvier 1975 à Luxey (40) – Crash du Mirage IV A n°15 – Escadron de Bombardement 2/94 « Marne » - BA 113 Saint-Dizier**

*Cote SHD : 100E 28616*



*Le 9 janvier 1975, vers 20 heures, un Mirage IV s'écrase au lieu dit « Broustic » sur la commune de Luxey. Sa mission comprenait un ravitaillement en vol suivi d'un exercice LADD (largage de bombes d'exercice sur le champ de tir de Captieux-Le Poteau) puis un retour en altitude jusqu'à Saint-Dizier, son terrain de départ.*

*La percée à Mont-de-Marsan et la présentation sur l'axe de tir se déroulent normalement, aligné sur l'axe le pilote annonce au navigateur que tout va bien.*

*A 10 km de la cible, les minuteriers sont déclenchés et l'autorisation de tir est donnée. Le navigateur*

*entame le décompte avant la ressource suivant la procédure en vigueur. Le pilote cabre et annonce à la radio ses différents tops : largage, évasive, réduction... La station locale de guidage radar lui demande de communiquer les éléments du tir...*

*Mais l'avion ne répond plus. Il a percuté le sol à 520 nœuds, à 5.5 kms de la cible et 1 km à droite de l'axe. Une énorme boule de feu est aperçue depuis la tour de contrôle du terrain de Captieux et par deux avions en vol à 200 kms à l'ouest.*

*La nuit était noire, l'horizon naturel invisible. L'hypothèse retenue sera celle d'une perte de contrôle. A cause du brouillard, l'épave ne sera retrouvée que le lendemain.*



Photos : Crédits SHD et P. Pécastaingts

*Victimes : 2 morts*

*Pilote : Lieutenant Raymond Blot*

*Navigateur : Lieutenant Jean-Claude Gay*

#### **24) 15 juin 1977 à Bas Mauco (40) – Crash du Mirage F1C n°709 – Escadron de Transformation Temporaire - BA 118 Mont-de-Marsan**

*Cote SHD : DE 2015 ZL 154 / 2*

*Victime : 1 mort*


*Pilote : Sous-lieutenant Yacoub Abdullah*

*En 1977, dans le cadre d'un contrat de vente d'avions de chasse Mirage F1 au Koweït, Dassault va sous-traiter auprès de 3 pilotes-moniteurs de l'Armée de l'Air la formation de 10 élèves-pilotes Koweïtiens sur des appareils stationnés sur la BA 118 de Mont-de-Marsan au sein d'un Escadron de Transformation Temporaire.*

*Le 15 juin 1977, après plusieurs jours de tempête, la météo est enfin favorable et doit permettre de rattraper le retard accumulé dans la formation. Le matin, le sous-lieutenant Yacoub Abdullah a déjà effectué un vol en solo pour lequel il n'a pas émis de difficulté particulière.*

*Au cours du vol en double de l'après-midi et pendant une phase de démonstration des capacités en basse altitude, l'avion de l'élève part soudainement en piqué vers le sol et se crashe au lieu-dit « Lacroste » à proximité d'une ferme du village de Bas Mauco.*

*Les causes du crash restent encore inexpliquées à ce jour.*



*Le lieu du crash à proximité de la voie ferrée Mont-de-Marsan Tarbes.  
Crédit photo : Sud-Ouest 16 juin 1977*



*Les restes de l'appareil - Crédit photos Jean Camus*



*BA 118 Mont-de-Marsan - 17 juin 1977- Obsèques du sous-lieutenant Yacoub Abdullah  
Crédit photos : Espace Patrimonial Rozanoff*

Christian Levaufre – 09/07/2025- **Reproduction Interdite sans autorisation**